おもちゃ修理カルテ

平成26年1月11日　　アドバンス臨時出張開院　(あど-15)

修理品名：ラジコンカー(G-BOUND Jr.)

故障内容：本体スイッチの接触が悪い(手で押さえていないとダメ)又、リモコンのロッドアンテナが折れた

原因：　本体スイッチ内部押し棒の脱落

処置：　本体スイッチ取り外しの上分解し脱落していた押し棒を取り付けて復旧し折損していたリモのロッドアンテナを加工して取り付けた



基盤上より取り外し分解したスイッチ





2枚共本体内基盤上のスイッチの取り付け箇所

折損していたリモコンのロッドアンテナ

アンテナ取り付け後のリモコン