

# 碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2019年9月 作業報告

作成日;R01.09.30

- ・9月は、草刈り作業は1回行いました。上り線の県道立体交差から東側の草が多い場所で作業実施。
- ・アプトの道分岐に近い辺りで、ゴルフ場から大きな倒木があり線路にまで掛かってました。線路敷の倒木をノコギリで除去。
- ・軌道自転車の走行試験を行う。側面ガイド輪のフランジ部の構造を変更して転がり抵抗を改善。脱線し易かった問題を改善しました。ペダルを漕いで線路上を走れるようになりました。まだ課題が多いです。

作業日;8月18日、延べ人数3人

1	作業場所;上り線 アプトの道分岐の西側	9月18日	草刈りを実施
作業前		作業後	
2	作業場所;上り線 峠の湯駅の西側	9月18日	草刈りを実施
作業前		作業後	
3	作業場所;上り線の県道との立体交差の東側	9月18日	草刈りを実施
作業前		作業後	
4	先回からの改良点;側面のガイド輪のフランジ構造	9月14日	軌道自転車の走行試験
改良箇所		試験結果	