








碓氷峠鉄道再生研究会 作業報告

2020年 2月 作業報告

作成日;R02.02.29

- ・2月は、線路脇の藪になる木を除去して来期に向けた線から面への草刈り整備の準備を行いました。
- ・2月22日 安中市の景観まちづくりセミナーに2名が出席しました。
- ・軌道自転車の試運転を行いました。コース往復のビデオ撮影とブレーキ試験を行いました。
下り坂では一度も脱線せず。登り坂では側面ガイド輪が浮いて脱線することがあります。改良が必要。

作業日;2月13日、20日、27日 延べ人数9人

1	線路脇の藪と立木を除去	2月13日	線路脇の右側ががすっきりしました。
作業前		作業後	
2	線路の法面が藪に覆われています。	2月20日	藪や灌木を刈り取りました。
作業前		作業後	
3	線路脇の藪と立木を除去	2月20日	線路脇の左側もすっきりしました。
作業前		作業後	
4	軌道自転車の走行試験を実施。下り坂での制動試験。	2月27日	軌道自転車の走行試験を実施。登り坂での試験。
走行試験		走行試験	